

2017年9月12日

各 位

東亜合成株式会社

弊社名古屋工場における硫酸被液事故について（お詫び）

2017年9月12日13時43分頃、弊社名古屋工場（名古屋市港区昭和町17番地の23）におきまして、硫酸の被液事故が発生いたしました。

負傷された方、地域の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする関係先の方々に対しまして、多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生場所

愛知県名古屋市港区昭和町17番地の23
東亜合成株式会社 名古屋工場 硫酸製造設備

2. 発生日時

2017年9月12日13時43分頃

3. 発生状況

硫酸製造設備の定期修理中、配管を取り外した際に配管中の残液が作業者にかかりました。

4. 被害の状況

人的被害： 2名の方が硫酸により薬傷されました。
病院で治療を受け、現在は帰宅されています。

お問い合わせ先

グループ経営本部 IR 広報部（TEL 03-3597-7284）

以上