

2020年4月16日

各位

当社名古屋工場における亜硫酸ガス漏洩について（お詫び）

東亜合成株式会社

4月15日（水）16時10分頃、当社名古屋工場の硫酸製造設備から亜硫酸ガスが漏えいする事故が発生しました。

本事故により、近隣地域に勤務されている方をはじめ、関係官庁、お取引先などの皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

本日16時現在で判明している内容は下記のとおりです。

記

1. 発生場所

愛知県名古屋市港区昭和町17番地の23
東亜合成株式会社 名古屋工場（西工場）硫酸製造設備

2. 発生日時

2020年4月15日 16時10分頃

3. 発生状況

硫酸製造設備から亜硫酸ガスが漏洩しました。同日17時過ぎには処置を完了し、同ガスの漏えいは停止しております。

4. 被害の状況

近隣する企業に勤務されている方4名が、同ガスを吸引し病院へ搬送されましたが、同日中にご帰宅されました。この4名様を含め人的被害については、現在、調査中です。なお、物的被害については、現時点において、確認されておりません。

5. 原因と対策

関係当局のご指導の下、事故原因の調査を進めております。事故原因が判明次第、再発防止に向けて適切な対策を実施してまいります。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

東亜合成株式会社グループ管理本部 IR 広報部

東京都港区西新橋 1-14-1

TEL：(03) 3597-7215 FAX：(03) 3597-7217