

2016年5月13日

各 位

東亜合成株式会社

当社名古屋市南区浜田地区所有地における土壌調査結果について

当社が愛知県名古屋市南区浜田町に所有する土地において、土壌の自主調査を実施しましたところ、対象区域の一部で土壌汚染対策法に定める基準を上回る特定有害物質が検出されました。本調査結果につきまして、下記のとおり名古屋市に報告しましたので、お知らせいたします。

なお本土地につきましては、名古屋市のご指導を仰ぎながら、適切な対応を実施してまいります。

記

1. 対象地の概要

名 称 : 東亜合成株式会社名古屋市南区浜田地区所有地
住 所 : 愛知県名古屋市南区浜田町1丁目10番2、3、4、5
敷地面積 : 5,231.664 m²
現 況 : 当社遊休地

2. 調査対象区域

対象地全域 (5,231.664 m²) について調査いたしました。

3. 調査結果

調査の結果は、下表のとおり土壌及び地下水の一部から基準を上回る特定有害物質が検出されました。

	汚染物質	基準超えの範囲	基準に対する倍率	指定基準	基準超数/調査数
土壌 溶出量	水銀及び その化合物	0.0009 ~ 0.0014 mg/L	1.8 ~ 2.8 倍	0.0005 mg/L 以下	2/27
	ひ素及び その化合物	0.011 ~ 0.12 mg/L	1.1 ~ 12 倍	0.01 mg/L 以下	27/74
	ふっ素及び その化合物	0.89 ~ 3.3 mg/L	1.1 ~ 4.1 倍	0.8 mg/L 以下	9/46

	ほう素及び その化合物	1.2 ~ 7.3 mg/L	1.2 ~ 7.3 倍	1 mg/L 以下	5/32
地下水	ふっ素及び その化合物	0.94 ~ 1.6 mg/L	1.2 ~ 2.0 倍	0.8 mg/L 以下	2/4

4. 本件に関するお問い合わせ先

東亜合成株式会社管理本部 IR 広報室

東京都港区西新橋 1 - 1 4 - 1

TEL : (03) 3597-7215 FAX : (03) 3597-7217

以 上