

思いをかたちに、化学で未来を。



2014年2月17日

## 東亜合成株式会社

〒105-8419 東京都港区西新橋一丁目14番1号

管理本部 IR 広報室

TEL03-3597-7250

### 弊社横浜工場における爆発事故について

2014年2月14日 22時35分頃、弊社横浜工場(横浜市鶴見区末広町1-7)構内におきまして、塩酸製造付帯設備の爆発事故が発生いたしました。

地域の皆様および関係先の方々に対しまして、多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

事故の概要につきましては、下記の通りです。

#### 記

1. 発生日時  
2014年2月14日 22時35分頃
2. 発生場所  
神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7  
東亜合成株式会社 横浜工場 塩酸製造付帯設備
3. 発生状況  
塩酸製造設備に設置された塩酸製造付帯設備(工程内中間貯槽)が爆発により破損。
4. 被害の状況  
人的被害はありません。また、設備等の物的被害につきましては現在調査中です。
5. 原因と対策  
関係ご当局ご指導の下、事故原因の調査および再発防止策を全力で進めております。

以上